

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 4月 5日

|       |                                                                                        |                                               |                                                                  |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                                                                   |                                               | 製造番号                                                             | : 300012       |
| 作業年月日 | 平成 28年 4月 5日                                                                           |                                               | 作業時間                                                             | : Hr           |
| 顧客名   | まつむら胃腸科クリニック 御中                                                                        |                                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府吹田市新芦屋上22-1-102                                                                     |                                               | 電話番号                                                             | : 06-6369-7077 |
| 販売店   |                                                                                        |                                               | ご担当                                                              | 様              |
| 納入年月日 | 平成 25年 4月 9日                                                                           | 保証期間                                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品            |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 2回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                  |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |                                                                  |                |

|                           |                                        |              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 558    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.70 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0204/T02.B  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |

|          |                |                |              |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 958 回 | 更新（リセット）実施・未実施 | 消毒: 366 回    | 消毒+アル: 912 回 |
|          | リークチェック: 910 回 | 自己洗浄: 746 回    | アルコール単独: 2 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                           |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 401675 → NO. 12020908      |
| 排水フィルター      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   | オゾンセンサ NO. 140325-004 → NO. 130618-029 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、           |
| バリスタ         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし              |
| アルコールキャップ 新型 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1個   |                                        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                         |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |  |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |
| 2016 年 4 月 5 日                    |  |
| ご署名 伊藤 麻子                         |  |

|                                                               |       |     |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者 |
|                                                               |       | 中山  |