

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 4月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100446	
作業年月日	平成 28年 4月 14日		作業時間	:	Hr
顧客名	西江井島病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県明石市大久保町西島 6 5 3		電話番号	:	078-947-5311
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 24年 4月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 438
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/To1A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 402 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 569 回	殺菌+アル: 1087 回
	リークチェック: 1202 回	自己洗浄: 668 回	アルコール単独: 64 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 > オゾン水濃度計 NO. 12061079 → NO. 10010105 オゾンセンサー NO. 130125-022 → NO. 110818-018 オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
定期交換部品セット		☒	1セット	
給水フィルター		☐	1個	
バキュームスタ		☒	1本	
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2016 年 4 月 14 日
ご署名 智口

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山