

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 2月 22日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 636
作業年月日	平成 28年 2月 22日		作業時間	: Hr
顧客名	横山診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町1-4-10三英ビル3階		電話番号	: 078-591-1731
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 17年 2月 4日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 8回目	定期点検シート記入 <input checked="" type="checkbox"/>		
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>		

点検項目	点検項目
電源釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン分解ファン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フィルタリセット釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
運転/停止釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールモード釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾンインジケータ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
操作パネル 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	酸素発生 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
蛍光灯 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置外 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	水漏れ確認 装置内 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	洗浄チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
細管洗浄 エアパージ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールフラッシュ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	総運転回数: 1256 回	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	交換後運転回数: 117 回
酸素発生	濃度: 91.7 %	流量: 0.77 L/min	圧力: 79 ~ 152 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換後製造番号
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	吸着筒・吸湿筒 NO. SPS-11419 → NO. SPS-11911 オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
ドレン用フィルタ		<input checked="" type="checkbox"/>	一式	
吸着筒		<input checked="" type="checkbox"/>	一個	
吸湿筒		<input checked="" type="checkbox"/>	一個	
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 木下

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山