

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 2月 16日

|       |                               |                                                                       |                              |                                    |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10             |                                                                       | 製造番号                         | : 523                              |
| 作業年月日 | 平成 28年 2月 16日                 |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                               |
| 顧客名   | くりはら内科クリニック 御中                |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                           |
| 所在地   | 大阪府岸和田市八田町372-12              |                                                                       | 電話番号                         | : 072-426-1700                     |
| 販売店   |                               |                                                                       | ご担当                          | 様                                  |
| 納入年月日 | 平成 16年 10月 28日                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                    |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 回目                           | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>  | 点検のみ <input checked="" type="checkbox"/>                              | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |

| 点検項目                      |                                        | 点検項目      |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 電源釦                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン分解ファン  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フィルタリセット釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 運転/停止釦                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| アルコールモード釦                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾンインジケータ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 酸素発生      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 蛍光灯                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置外 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 水漏れ確認 装置内 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄コネクタ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 洗浄チューブ    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 細管洗浄 エアパージ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| アルコールフラッシュ                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |           |                                        |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |
|                           |                                        |           |                                        |

|      |               |                  |                  |
|------|---------------|------------------|------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 1585 回 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 交換後運転回数: 1 回     |
| 酸素発生 | 濃度: 89.0 %    | 流量: 0.8 L/min    | 圧力: 128 ~ 22 MPa |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                       | 数量 | 交換部品製造番号                                                                          |
|----------|-------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| オゾン分解触媒  |       | <input type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                                                                           |
| ドレン用フィルタ |       | <input type="checkbox"/> | 一式 | NO, <input checked="" type="checkbox"/> → NO, <input checked="" type="checkbox"/> |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/> | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし                                                           |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/> | 一個 |                                                                                   |
|          |       | <input type="checkbox"/> |    |                                                                                   |

|                                                                                                                             |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                   |  | 年 月 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |       |
| ご署名 栗原萬政                                                                                                                    |  |       |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |