

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2019年 5月 24日
 【対応日】 2019年 5月 24日
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 有明 西崎)
☐ユーザー
☐その他()
 【ユーザー名 & 県名】 東京都 小坂矯正歯科

IC Washer【機番:100029】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エラー2 洗浄槽満水
 洗浄槽からの水漏れ(前面)

【対応方法】☐引取り修理

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】■水

☐水 & お湯

【ラック種類】■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

- ・前回の工程時に排水しきれずさらに給水したための洗浄槽あふれ
- ・原因は3つ(排水フィルターつまり、排水ホースが無駄に長い、施設の排水状況が悪い)
- 上記の条件が重なり排水処理しきれず
- ・対策は3つ(排水ホースのカット、通常、エラー排水時間延長[90s→120s]、フィルター手入れ説明)
- ・排水ポンプは問題無いので再設置して終了

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】 台上

【備考】