

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 4月 26日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300337	
作業年月日	平成 28年 4月 26日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	池原クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県神戸市灘区森後町2-1-6		電話番号	: 078-811-4355	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 7月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 75/
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数: 2481 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 7 回	消毒+アル: 4169 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 426 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11070715 → NO. 13101586
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 14121-008 → NO. 13010-012
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
11070715		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	

お客様ご確認署名欄		年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 池原クリニック		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者
		中山