保守点検・修理　報告書

管理 No.

発行日　平成　28年　5月　17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　ＯＥＤ－１０００Ｓ	製造番号	： 300025
作業年月日	平成　28年　5月　17日	作業時間	：　　Hr
顧客名	太田クリニック　御中	ご担当	： 院長先生　様
所在地	兵庫県明石市二見町西二見89-7　兵庫二見ビル2階	電話番号	： 078-949-0388
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成　25年　5月　8日　　保証期間　内 □　外 ☑	付属品	
作業区分	保守点検 ☑　総合点検 □　3回目	定期点検ｼｰﾙ記入	☑
出張・引取	修　理 □　点検のみ □　その他 □	修理表示貼付	□

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☑	殺菌槽 ＬＥＤ	正常 ☑
酸素ライン	正常 ☑	エアライン	正常 ☑
アルコールライン	正常 ☑	オゾン水濃度計動作	正常 ☑ ﾊﾟﾙｽ数 701
オゾンセンサ	正常 ☑	排水栓、排水ライン	正常 ☑
給水ライン	正常 ☑	細管送水ライン	正常 ☑
濃度計流量	正常 ☑	排気ライン	正常 ☑
水位センサー	正常 ☑	オゾン濃度	正常 ☑ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☑	異常音、振動	正常 ☑
清掃	正常 ☑	電源コード	正常 ☑
トレー	正常 ☑	殺菌チューブ類	正常 ☑
殺菌槽コネクタ	正常 ☑	マニホールド周辺ﾁｭｰﾌﾞ	正常 ☑
		プログラムVer	正常 ☑ 0204/T02.B

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報							
交換後運転回数： 295 回	更新（ﾘｾｯﾄ）実施 ・未実施	消毒： 7 回	消毒＋ｱﾙ： 917 回
リークチェック： 0 回	自己洗浄： 739 回	ｱﾙｺｰﾙ単独： 0 回	エア単独： 2 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量		＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☑	1ｾｯﾄ		ｵｿﾞﾝ水濃度計 NO. 10090416 → NO. 12020884
排水フィルター(新型)		☑	1個		ｵｿﾞﾝｾﾝｻｰ NO. 140423-001 → NO. 130110-023
給水フィルター		□	1個		ｵｿﾞﾝ分解触媒、濃度計ﾌｨﾙﾀｰ、排水栓、ｺﾈｸﾀ継手、
バリスタ		☑	1本		排水ﾌｨﾙﾀｰ、給水ﾌｨﾙﾀｰの6点は製造番号なし
		□			

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 5 月 17 日

ご署名 太田昌宏

修理業者　新鋭工業 株式会社　大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋１－６－１
TEL：06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山