

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 5月 13日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300241	
作業年月日	平成 28年 5月 13日		作業時間	: _____ Hr	
顧客名	はり内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県加古川市加古川町粟津770-18		電話番号	: 079-454-8510	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 26年 3月 24日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルス数 469
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0204 / T028V

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 211 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 7 回	消毒+アル: 382 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 380 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12121262 → NO. 11100802
排水フィルター（新型）		☒	1個	オゾンセンサー NO. 130626-014 → NO. 110222-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
アルコールキャップ	新型	☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バリス4		☒	1本	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 _____ 月 _____ 日

ご署名 播 万里子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山