

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 5月 20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100577	
作業年月日	平成 28年 5月 20日		作業時間	: Hr	
顧客名	三木内科クリニック 御中		電話番号	: 院長先生 様	
所在地	兵庫県高砂市荒井町中新町5-3		ご担当	: 079-443-8500	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 24年 12月 14日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルを触っても起動しない。			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの不具合が原因と見られます。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 332
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0/07 / T01.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。			

装置 情報	交換後運転回数: 150 回	更新（リセット）実施: ☒ 未実施	殺菌: 495 回	殺菌+アル: 417 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 403 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, ☒ → NO, ☒
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, ☒ → NO, ☒
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
バリスタ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H018734 → S/N: 087374H018251

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名		三木 章		

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山