

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 6月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300147	
作業年月日	平成 28年 6月 2日		作業時間	:	Hr
顧客名	芦屋セントマリア病院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	兵庫県芦屋市大原町5番20号		電話番号	:	0797-23-1771
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 11月 28日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示記入 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネルを触っても作動しない。			
不具合原因、作業内容			
・タッチパネルの不具合が原因と思われます。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 191
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。			
・バリスタはタッチパネルのフリーズを防ぐための部品です。			

装置 情報	交換後運転回数：	405回	更新（リセット）実施・未実施	消毒：	304回	消毒＋アル：	368回
	リークチェック：	1回	自己洗浄：	116回	アルコール単独：	4回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
排水フィルター(新型)		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
バリスタ		☒	1本	タッチパネル S/N:087374H027376 → S/N:087374H023039

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2016年 6月 10日 ご署名 栄 剛志 (栄)	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山