

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 8月 19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100168	
作業年月日	平成 28年 8月 19日		作業時間	:	Hr
顧客名	さとう医院 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	京都府亀岡市千代川町高野林西ノ畑27		電話番号	:	0771-25-8851
販売店	アルフレッサ(株) 京都西支店		ご担当	杉山 様	
納入年月日	平成 23年 5月 14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	5回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 600
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107 / Tol.A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 293 回	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌: 400 回	殺菌+アル: 713 回
	リークチェック: 471 回	自己洗浄: 506 回	アルコール単独: 2 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.10040133 → NO.12040993
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.110830-017 → NO.150106-008
バルブ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1式	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	28 年 8 月 19 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	金 子 紀 子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1 TEL: 06-6228-3311	責任技術者	作業者