

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 9月 2日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300355
作業年月日	平成 28年 9月 2日		作業時間	: Hr
顧客名	中本クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市西区桜が丘中町2丁目1-5		電話番号	: 078-994-6020
販売店			ご担当	様
納入年月日	平成 26年 9月 2日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	2回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 553
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.68 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
プログラムVer	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	0204/T02BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 163 回	更新(リセット) <u>実施</u> ・未実施	消毒: 2 回	消毒+アル: 333 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 326 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	オゾン水濃度計 NO.11120815 → NO.12091180
排水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾンセンサ NO.140509-010 → NO.140528-001
給水フィルター		<input type="checkbox"/>	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 <u>水抜き継手</u>
バリスタ		<input checked="" type="checkbox"/>	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールカートリッジ 新製		<input checked="" type="checkbox"/>	1個	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 中本博士

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山