

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 9月 21日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300101	
作業年月日	平成 28年 9月 21日		作業時間	:	Hr
顧客名	半田クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府八尾市若林町1-87 744医療センター1階		電話番号	:	072-949-1597
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	平成 25年 9月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルズ数 531
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0204/T02BV
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 689 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 621 回	消毒+7ル: 274 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 13 回	7アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	< 交換部品製造番号 >
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12061099 → NO. 10120494
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 110614-026 → NO. 140227-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、 <u>接続継手</u> 、
バリスタ		☒	1本	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	半田 理雄

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山