

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____
発行日 平成 28年 9月27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300131	
作業年月日	平成 28年 9月27日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	倉病院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県生駒市本町1-7		電話番号	: 0743-73-4888	
販売店	森リ医療器		ご担当	三浦 様	
納入年月日	平成 25年 10月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入	☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容
定期メンテナンス実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 678
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
正常完了。

装置 情報	交換後運転回数: 326 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 4 回	消毒+アル: 322 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 157 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071864 → NO. 13051408
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 091126-013 → NO. 140428-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 _____

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田