

保守点検・修理 報告書

管理 No. \_\_\_\_\_  
発行日 平成 28年 10月 11日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10                        |                               | 製造番号                                                             | : 515                                         |
| 作業年月日 | 平成 28年 10月 11日                           |                               | 作業時間                                                             | : _____ Hr                                    |
| 顧客名   | 滝内科胃腸科医院 御中                              |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1-20-25                       |                               | 電話番号                                                             | : 06-6438-8060                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 平成 15年 10月 10日                           | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 9回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                                                   |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 点検項目                                              | 点検項目                                             |
| 電源釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | オゾン分解ファン 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  |
| フィルタリセット釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | 排水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        |
| 運転/停止釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>     | 異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| アルコールモード釦 正常 <input checked="" type="checkbox"/>  | オゾンインジケータ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 操作パネル 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 酸素発生 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      |
| 蛍光灯 正常 <input checked="" type="checkbox"/>        | 水漏れ確認 装置外 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/>      | 水漏れ確認 装置内 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 給水 正常 <input checked="" type="checkbox"/>         | 洗浄コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 順方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   | 洗浄チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/>    |
| 細管洗浄 逆方向 正常 <input checked="" type="checkbox"/>   |                                                  |
| 細管洗浄 エアページ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
| アルコールフラッシュ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                         |                                                  |
|                                                   |                                                  |
|                                                   |                                                  |

|      |                 |                |                   |
|------|-----------------|----------------|-------------------|
| 装置情報 | 総運転回数: 16,234 回 | 更新（リット）実施・未実施  | 交換後運転回数: 892 回    |
| 酸素発生 | 濃度: 93.2 %      | 流量: 0.78 L/min | 圧力: 126 ~ 220 MPa |

|          |       |                                     |    |                                                       |
|----------|-------|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | ＜ 交換部品製造番号 ＞                                          |
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | 吸着筒・吸湿筒                                               |
| ドレン用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 一式 | NO, <del>          </del> → NO, <del>          </del> |
| 吸着筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 | オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし                               |
| 吸湿筒      |       | <input type="checkbox"/>            | 一個 |                                                       |
|          |       | <input type="checkbox"/>            |    |                                                       |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

28年 10月 11日

ご署名 滝 乙彦

|      |                                                          |       |     |
|------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| 修理業者 | 新鋭工業 株式会社 大阪支店<br>大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1<br>TEL: 06-6228-3311 | 責任技術者 | 作業者 |
|      |                                                          |       | 中山  |