

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 28年 8月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	: 100067
作業年月日	平成 28年 8月 26日	作業時間	: Hr
顧客名	きりづか内科医院 御中	ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-22リエトコート兵庫1階	電話番号	: 078-512-0310
販売店		ご担当	様
納入年月日	平成 22年 9月 17日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 6回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 492
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0/07/TO/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 208 回	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 102 回	殺菌+7ル: 1226 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1121 回	7ル単独: 4 回	エア単独: 20 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 120/085/ → NO. 11/20835
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 121004-007 → NO. 120828-002
バリスタ		☒	1本	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、取付継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1本	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	28年 8月 26日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山