

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 10月28日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300686	
作業年月日	平成 28年 10月28日		作業時間	: Hr	
顧客名	串上内科消化器科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市川辺133-1		電話番号	: 073-464-3050	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 27年 10月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 407
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺フューズ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ Ver 0107/TMC

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

EC-L5902P, EG-L5801W, LASERED, 保管庫AL, 47/ 147L-7 ken,

装置情報	交換後運転回数: 735 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 185 回	消毒+アル: 336 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 145 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14057261 → NO.16060305
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140128008 → NO.150223-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、リレー継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H28 年 10 月 28 日

ご署名 串上 元彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田