

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

03-09029

No. 110412

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 大阪支店 殿	機種	ONW-10
客先	所在地	大阪府箕面市栗間谷6丁目14-1	機番	001347
環営	ユーザー名	ガラシア病院 様	納入日	平成19年3月29日
	点検者	中澤一裕	作業時間	
	受付日		平成22年9月23日	
計	返送先	納入先と同じ	出荷日	平成23年4月8日

修理依頼・苦情内容

3回連続でエラー発生。（給水量不足異常）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

お預かりしている間、運転条件を振って確認しましたが、「給水量不足」異常及びその他の異常は再現しませんでした。

「給水量不足」異常の原因として下記が考えられますが、機械内部に詰まりや電磁弁の故障はありませんでした。水位センサーの劣化と判断し、これを交換しましたので様子を見てくださいますようお願いいたします。

- ① 機械内部の給水配管系統の詰まりによる流量の低下
- ② 水位センサー（LVL）の検知感度の劣化
- ③ 給水電磁弁の故障
- ④ 給水電磁弁の開度不足による流量低下（性能劣化）

運転カウンタ：768

〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.51～0.65mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.4% 酸素流量：0.78 /min 圧力：0.116～0.200MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

推奨 交換 部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
江 23.4.12 口		水位センサー（LVL）	1	
		排水シリコンチューブ	1	
審査				
江 23.4.12 口				
作成				
H23.4.12 中澤				