

保守点検・修理 報告書

管理 No. 1114
発行日 平成 28年 11月 14日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1617	
作業年月日	平成 28年 11月 14日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	おおしか医院		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	富田林市若松町1-3-17		電話番号	: 0721-25-2700	
販売店	株式会社 大樹		ご担当	下平 様	
納入年月日	平成 21年 2月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

点検項目		点検項目	
電源釦	正常 ☒	オゾン分解ファン	正常 ☒
フィルタリセット釦	正常 ☒	排水	正常 ☒
運転/停止釦	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
アルコールモード釦	正常 ☒	オゾンインジケータ	正常 ☒
操作パネル	正常 ☒	酸素発生	正常 ☒
蛍光灯	正常 ☒	水漏れ確認 装置外	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	水漏れ確認 装置内	正常 ☒
給水	正常 ☒	洗浄コネクタ	正常 ☒
細管洗浄 順方向	正常 ☒	洗浄チューブ	正常 ☒
細管洗浄 逆方向	正常 ☒		
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒		
アルコールフラッシュ	正常 ☒		

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
交換前 49% → 交換後 93.3% まで回復。(正常値 98%~60%)
(酸素濃度)
その他、正常に動作しております。(耐用年数6年) 洗浄には影響ありませんか?
※排水ホプの劣化あり。浄化後の排水(時エーは確認) 劣化及び不具合傾向です。

酸素発生	濃度: 93.3 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 10.5 ~ 19.2 MPa
------	------------	----------------	---------------------

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 01666 → NO. 12038
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

594-0024 富田林市若松町1丁目3番17号
医療法人幸信会 おおしか医院 日
大 鹿 幸 信
TEL 0721-25-2700

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	岡田	作業者	岡田
-------	----	-----	----