

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 11月 5日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300146	
作業年月日	平成 28年 11月 日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	矢野医院 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県紀の川市桃山町調月769-100		電話番号	: 0736-66-2609	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 25年 11月 22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3回目	定期点検ソール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴
バグ修正済

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☐ バルブ数 602
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ Ver 0.07 / TEL BV

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
W-I / CV-100 (オゾン) / GEF-XPR100w / elk elclave Full Auto Mac-580

装置情報	交換後運転回数: 16 回	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	消毒: 106 回	消毒+アル: 37 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 2 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12081149 → NO. 11030610
排水フィルター (新型)		☒	1個	オゾンセンサー NO. 120516-002 → NO. 120516-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

和歌山県紀の川市桃山町調月769-100
矢野医院
ご署名 矢野 正和
電話 0736-66-2609 責任技術者 作業者

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

柏田