

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年11月7日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 001253	
作業年月日	平成28年11月7日		作業時間	: Hr	
顧客名	草場消化器クリニック		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	〒604-8436 京都市中京区西ノ京下合町11 島津ビル4F		電話番号	:	
販売店	(株) 三栄堂		ご担当	吉岡 様	
納入年月日	平成 年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置情報	総運転回数: 17489 回	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	交換後運転回数: 1500 回
酸素発生	濃度: 95 %	流量: 0.78 L/min	圧力: 88 ~ 180 MPa 160

交換部品名称	部品コード	交換	数量	〈 交換部品製造番号 〉
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 11872 → NO. 12044
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成28年 11 月 7 日

ご署名 草場 元樹

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

由井