

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 29年 1月 7日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300736	
作業年月日	平成 29年 1月 日		作業時間	: / Hr	
顧客名	浦医院・胃腸・肛門科 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市黒田1丁目1-10クリニックビル上林1階		電話番号	: 073-475-1113	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	平成 28年 1月 12日	保証期間	内 ☒ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 525
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ Ver 0207/T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
LUCERA (CLV-260) GIF-XQ260 吸引器 オリエス SPV-2 保管庫有り5本計4 CF-Q260A1, GIF-XQ240, GIF-XQ200 1本不明

装置 情報	交換後運転回数: 662 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 245 回	消毒+7L: 418 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 222 回	7L単独: 10 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.14061818 → NO.10070238
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.140901-002 → NO.140526-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
年 月 日
ご署名 中田 弘隆

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田