

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 6日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100219
作業年月日	2017年 4月 6日		作業時間	: Hr
顧客名	河島医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-1-24		電話番号	: 06-6629-2110
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 4月 6日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
			プログラムVer
			履歴 0.71 ppm
			0/07 / To/A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 391 回	更新(リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌: 11 回	殺菌+7L: 250.5 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 1548 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14091926 → NO. 10100456
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140320-010 → NO. 131023-012
		☐		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名 	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山