

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100565
作業年月日	2017年 4月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	せと肛門胃腸クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	滋賀県大津市小野375番地1		電話番号	: 077-594-8533
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 10月 31日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	6回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	点検のみ <input type="checkbox"/>	その他 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目		結果	備考
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
トレイ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数 382
排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	履歴 0.73 ppm
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
マニホールド周辺チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	
プログラムVer	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	0107 / TOLA

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 1544 回	更新(リセット)実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/>	殺菌: 10202 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 559 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	
給水フィルター	(糸巻き)	<input checked="" type="checkbox"/>	1個	オゾン水濃度計 NO.11080771 → NO.10090410
マニホールド周辺チューブ		<input checked="" type="checkbox"/>	1セット	オゾンセンサ NO.111018-006 → NO.140707-001
		<input type="checkbox"/>		オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		<input type="checkbox"/>		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。
 ご署名 大上 満 佐代

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山