

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 12日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300773
作業年月日	2017年 4月 12日		作業時間	: Hr
顧客名	おくもとクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県尼崎市上坂部1丁目1番1号VIERRA塚口3階		電話番号	: 06-6498-1001
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 4月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 639
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 20 / 回	更新（リセット） ☒ 実施 ・ 未実施	消毒: 22 回	消毒+アル: 179 回
	リークチェック: 198 回	自己洗浄: 1 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 8 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11060674 → NO. 15112184
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 130724-007 → NO. 130510-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
イバータ基板		☒	1枚	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		イバータ基板 N, T2 ECZSK → N, T2 BDYSK

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
2017年 4月 12日 ご署名 <u>新田 孝</u> <u>山本 隆</u>	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
5	中山