

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 4月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S			製造番号	: 300117
作業年月日	2017年 4月 14日			作業時間	: Hr
顧客名	たかだ内科医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	滋賀県近江八幡市日吉野町675			電話番号	: 0748-33-1203
販売店				ご担当	様
納入年月日	2013年 10月 11日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 621
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204/T03C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し、正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数：	426回	更新（リセット）実施・ 未実施	殺菌：	977回	殺菌＋アル：	3278回
	リークチェック：	4回	自己洗浄：	367回	アルコール単独：	9回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. → NO.
排水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1個	排水フィルター、給水フィルター-の6点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H026754 → S/N: 124824C045112

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 4月 21日

ご署名 高野 香代子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山