

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 6月 2日

|       |                                                                                        |                                                                       |      |                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                                    |                                                                       | 製造番号 | : 100480       |
| 作業年月日 | 2017年 6月 2日                                                                            |                                                                       | 作業時間 | : Hr           |
| 顧客名   | みやわきクリニック 御中                                                                           |                                                                       | ご担当  | : 院長先生 様       |
| 所在地   | 大阪府堺市南区鴨谷台2-1-5 サンピア2番館2階                                                              |                                                                       | 電話番号 | : 072-284-0555 |
| 販売店   |                                                                                        |                                                                       | ご担当  | 様              |
| 納入年月日 | 2012年 6月 13日                                                                           | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品  |                |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 5回目             | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>                         |      |                |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                       |      |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 不具合原因、作業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 点検項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| フタロック 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>酸素ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>アルコールライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>オゾンセンサ 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>給水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>濃度計流量 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>水位センサー 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>水漏れ確認 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>清掃 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>トレー 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>殺菌槽コネクタ 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>エアライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>オゾン水濃度計動作 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 569<br>排水栓、排水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>細管送水ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>排気ライン 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>オゾン濃度 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.71 ppm<br>異常音、振動 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>電源コード 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>殺菌チューブ類 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>マニホールド周辺チューブ 正常 <input checked="" type="checkbox"/><br>プログラムVer 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0107 / To/A |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                |                      |              |               |
|----------|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 322 回 | 更新 (リセット) (実施) ・ 未実施 | 殺菌: 6 回      | 殺菌+アル: 1616 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 1003 回         | アルコール単独: 1 回 | エア単独: 1 回     |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | < 交換部品製造番号 >                                      |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 11010559 → NO. 13081490               |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサ NO. 140107-011 → NO. 140423-005            |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、<br>給水フィルターの5点は製造番号なし |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                   |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                                   |

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄                                                                                          |  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。                                |  |
| 年 月 日<br>ご署名  |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |