

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20160614

発行日：平成 28 年 6 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100791
作業年月日	平成 28 年 6 月 14 日	作業時間： Hr
顧客名	西成民主診療所 様	TEL：06-6659-1010
所在地	大阪府大阪市西成区松2丁目1-7	ご担当 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 25 年 7 月 3 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/13 18:38~19:22 レベルセンサ異常 (E:214) 7回発生

不具合原因、作業内容

コントロール基板のレベルセンサ回路の不具合が原因でした。
レベルセンサに異常はなく、コントロール基板で交換して復旧しました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒ 2回運転	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 494
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ ツシ修正	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回定期点検日は 7月です。よろしくお願いします。

装置 情報	交換後運転回数： 96	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 133	殺菌/消毒+アル： 217
	リークチェック： 0	自己洗浄： 5	アルコール単独： 1	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		コントロール基板		☒	1
オゾンセンサー		☐		パルススタビカ		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

淵 本 真理子

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者
H28.6.14 	H28.6.14