

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017 年 6 月

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 1256
作業年月日	2017 年 6 月 12 日		作業時間	: Hr
顧客名	加藤胃腸科内科医院		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市左京区一乗寺西浦畑野3		電話番号	: 075-711-3588
販売店	西村医科器械(株) → アルフレッサ(株)		ご担当	堀土 様
納入年月日	2006 年 9 月 1 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒		付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケーター 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

洗浄回数 30、PSA2h カウンタ 5

装置情報	総運転回数: 2218 回	更新(リセット) <u>実施</u> / 未実施	交換後運転回数: 1500 回
酸素発生	濃度: 93 %	流量: 7.8 L/min	圧力: 109 ~ 189 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 1163 → NO. 12159
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 6 月 12 日

ご署名 加藤 久人

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者

作業者

