

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2017年 8月 4日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                               | 製造番号                                                             | : 100799                                      |
| 作業年月日 | 2017年 8月 4日                              |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | 土谷内科医院 御中                                |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 大阪府大阪市東成区深江南1-16-26                      |                               | 電話番号                                                             | : 06-6977-3633                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2013年 8月 22日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 2回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |                                        |              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルス数 616    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0107 / TohA |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |

|          |                |                     |              |              |
|----------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 187 回 | 更新 (リセット) (実施) ・未実施 | 殺菌: 2 回      | 殺菌+アル: 396 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 64 回          | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回    |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | 交換部品製造番号                                |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10080361 → NO. 15012026     |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 150217-011 → NO. 140516-002 |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| バリスタ         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1本   | 給水フィルターの5点は製造番号なし                       |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                         |

|                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| お客様ご確認署名欄                                                            |     |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |     |
| 年                                                                    | 月 日 |
| ご署名 土谷 隆                                                             |     |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |