

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 9月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300979
作業年月日	2017年 9月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	いまだ内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県三田市武庫が丘7-7-4 M's II 2階		電話番号	: 079-553-6500
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 9月 26日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	1回目 定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ	☐	その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒ 酸素ライン 正常 ☒ アルコールライン 正常 ☒ オゾンセンサ 正常 ☒ 給水ライン 正常 ☒ 濃度計流量 正常 ☒ 水位センサー 正常 ☒ 水漏れ確認 正常 ☒ 清掃 正常 ☒ トレー 正常 ☒ 殺菌槽コネクタ 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 401 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ 0207 / T03C
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 693 回	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 693 回	消毒+アル: 0 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 258 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 15082106 → NO. 10010118
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 151013-006 → NO. 150318-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		H29 年 9 月 15 日 ご署名
---	--	-----------------------

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山