

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月 15日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300133
作業年月日	2017年 11月 15日		作業時間	: Hr
顧客名	由井クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県神戸市西区糺台5丁目10番2号 西神センタービル3階		電話番号	: 078-991-5858
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 11月 11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☒	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
			プログラムVer
バルス数 400 履歴 0.70 ppm 0204 / T02BV			
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 69 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 11 回	消毒+アル: 342 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 327 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 6 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 14071862 → NO. 11020687
排水フィルター		☒	1個	オゾンセンサー NO. 120508-007 NO. 120711-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H29年 11月 15日 ご署名 〆〆〆 〆〆	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山