

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月6日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300132
作業年月日	2017年 11月6日			作業時間	: 2.0 Hr
顧客名	城井内科医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	奈良県宇陀市榛原下井足12-1			電話番号	: 0745-96-9680
販売店				ご担当	様
納入年月日	2013年 11月 26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 82/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☐ Ver0204 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

定期保守、マニホールド周辺チューブ、タッチパネル交換(白黒→カラー)
タッチパネル S/N 087374H027353 → S/N 124824C046715

装置 情報	交換後運転回数: 0 回	更新(リセット) ☒ 実施・未実施	消毒: 746 回	消毒+アル: 420 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 248 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 44 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 100010054 → NO. 12121644
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 140220-003 → NO. 120801-003
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル(カラー)		☒	1式	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 2017年 11月 27日

医療法人 智光会

城井内科医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山