

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 12月 12日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄機 ONW-10		製造番号	: 779
作業年月日	2017年 12月12日		作業時間	: / Hr
顧客名	みなみ胃腸科肛門科・外科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県橋本市しらさぎ台12-2		電話番号	: 0736-38-3737
販売店			ご担当	様
納入年月日	2005年 5月 2日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	10回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

点検項目	点検項目
電源釦 正常 ☒	オゾン分解ファン 正常 ☒
フィルタリセット釦 正常 ☒	排水 正常 ☒
運転/停止釦 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
アルコールモード釦 正常 ☒	オゾンインジケータ 正常 ☒
操作パネル 正常 ☒	酸素発生 正常 ☒
蛍光灯 正常 ☒	水漏れ確認 装置外 正常 ☒
フタロック 正常 ☒	水漏れ確認 装置内 正常 ☒
給水 正常 ☒	洗浄コネクタ 正常 ☒
細管洗浄 順方向 正常 ☒	洗浄チューブ 正常 ☒
細管洗浄 逆方向 正常 ☒	
細管洗浄 エアパージ 正常 ☒	
アルコールフラッシュ 正常 ☒	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

EC-250WPT、EG-530NW、EG-250PE5（保管庫内）Justia、MMC-1500WDX
(0503247)

装置情報	総運転回数: 4223 回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	交換後運転回数: 503 回
酸素発生	濃度: 83.4 %	流量: 0.8 L/min	圧力: 83 ~ 175 MPa

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
オゾン分解触媒		☒	一式	吸着筒・吸湿筒
ドレン用フィルタ		☒	一式	NO. 11878 → NO. 12811
吸着筒		☒	一個	オゾン分解触媒、ドレン用フィルタは製造番号なし
吸湿筒		☒	一個	
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2017年 12月 12日

ご署名

南 浩二

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

柏田