

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2017年 11月 30日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300984
作業年月日	2017年 11月 30日		作業時間	: / Hr
顧客名	辻岡医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県和歌山市満屋88-1		電話番号	: 073-477-1868
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 9月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	1回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/15 F-210, F212 各2回発生.

不具合原因、作業内容

インバータ基板, 濃度計 交換

点検項目		結果	備考
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ バルブ数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐	マニホールド周辺チューブ	正常 ☐
		プログラムVer	正常 ☐ /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

濃度計: 13041374 → 10050190
 インバータ基板: T2EIZSL → T2FMZFL

装置 情報	交換後運転回数:	回	更新（リセット）実施・未実施	消毒:	回	消毒+アル:	回
	リークチェック:	回	自己洗浄:	回	アルコール単独:	回	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO. 13041374 → NO. 10050190
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. → NO.
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 _____

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	柏田