

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 4月 9日

|       |                                          |                                                                       |                              |                                               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                                                       | 製造番号                         | : 100149                                      |
| 作業年月日 | 2018年 4月 9日                              |                                                                       | 作業時間                         | : Hr                                          |
| 顧客名   | 下野医院 御中                                  |                                                                       | ご担当                          | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 京都府八幡市八幡平谷27                             |                                                                       | 電話番号                         | : 075-981-0030                                |
| 販売店   |                                          |                                                                       | ご担当                          | 様                                             |
| 納入年月日 | 2011年 3月 29日                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                          |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                                         | 7回目                          | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/>                                         | その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
|---------------------------|----|-------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |
| 点検項目                      |    |                                     |              |    |                                                 |
| フタロック                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 3/4    |
| オゾンセンサ                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |    |                                     | プログラムVer     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 0107-101A   |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |    |                                     |              |    |                                                 |
|                           |    |                                     |              |    |                                                 |

|          |                |                                                     |              |            |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 169 回 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施 | 殺菌: 1450 回   | 殺菌+アル: 0 回 |
|          | リークチェック: 1 回   | 自己洗浄: 3 回                                           | アルコール単独: 0 回 | エア単独: 1 回  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                                  |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 110/0514 → NO. 10050239           |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 130/23-007 → NO. 140623-008       |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input type="checkbox"/>            | 1セット | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                               |

|                                                                                                                            |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                  |  | 30年 4月 9日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  |           |
| ご署名 下野 道廣                                                                                                                  |  |           |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1  
TEL: 06-6228-3311

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 中山  |