

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 4月 11日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300530
作業年月日	2018年 4月 11日		作業時間	: Hr
顧客名	たかあきクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府京都市下京区中堂寺坊城町31-7 メディ丹波口1階		電話番号	: 075-822-8221
販売店			ご担当	様
納入年月日	2015年 4月 8日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シート記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック 正常 ☒
 酸素ライン 正常 ☒
 アルコールライン 正常 ☒
 オゾンセンサ 正常 ☒
 給水ライン 正常 ☒
 濃度計流量 正常 ☒
 水位センサー 正常 ☒
 水漏れ確認 正常 ☒
 清掃 正常 ☒
 トレー 正常 ☒
 殺菌槽コネクタ 正常 ☒

殺菌槽 LED 正常 ☒
 エアライン 正常 ☒
 オゾン水濃度計動作 正常 ☒
 排水栓、排水ライン 正常 ☒
 細管送水ライン 正常 ☒
 排気ライン 正常 ☒
 オゾン濃度 正常 ☒
 異常音、振動 正常 ☒
 電源コード 正常 ☒
 殺菌チューブ類 正常 ☒
 マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
 プログラムVer 正常 ☒

バルブ数 469

履歴 0.69 ppm

0205 / T02C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 692 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	消毒: 402 回	消毒+アル: 1111 回
	リークチェック: 1053 回	自己洗浄: 63 回	アルコール単独: 7 回	エア単独: 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 3011291 → NO. 16022227
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 140310-007 → NO. 140716-001
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキャップ	新製アル	☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

中山 正幸

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山