

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 5月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300029
作業年月日	2018年 5月 18日		作業時間	: 3.5 Hr
顧客名	豊田内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	和歌山県岩出市根来913-2		電話番号	: 0736-63-0297
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 6月 19日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	4回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

12/19 流量低下注意 (E108)

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 285
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0204 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

EC-L600ZP, EG-L580NW, L4111
Ver 0204 / T02.B ⇒ Ver. 0204 / T04C
フィルタ-左下ネジ少し締め有り, エア排水・分岐水栓 w-II (305417)

装置情報	交換後運転回数: 4 / 回	更新 (リセット) (実施) / 未実施	消毒: 304 / 回	消毒+アル: 69 / 回
	リークチェック: 0 / 回	自己洗浄: 1 / 回	アルコール単独: 17 / 回	エア単独: 0 / 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.13091517 → NO.14031707
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO.131109-011 → NO.140905-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
タッチパネル		☒	1個	タッチパネル S/N:087374H025292 → S/N:124824048403

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 5月 18日

ご署名

島田 優子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田