

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 6月 27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100759	
作業年月日	2018年 6月 27日		作業時間	: 1.5 Hr	
顧客名	まつもとクリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	和歌山県和歌山市松島347-5		電話番号	: 073-476-0801	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2013年 6月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	定期点検シール記入	☐	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☒	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

IHIの画面から移行しない

不具合原因、作業内容

コントロール基板の交換, カラータッチパネルへ (任意)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 638
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107 / T04C

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

コントロール基板
 説明7/27-12 R品
 Vet. 0107 / Tol. A => Vet. 0107 / T04C
 050121 => 111951
 0892 => 0973

装置 情報	交換後運転回数: 31 回	更新 (リセット) 実施 ☒ (未実施)	殺菌: 180 回	殺菌+7L: 95 回
	リークチェック: 0 回	自己洗浄: 22 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒		給水フィルターの5点は製造番号なし
コントロール基板		☒		タッチパネル: 087374H023668 → 124824 C050222

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018 年 6 月 27 日

ご署名 松本 司

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田