

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

2018年 5月 14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100573
作業年月日	2018年 5月 14日		作業時間	: Hr
顧客名	宮崎内科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府堺市南区高倉台2-5-8		電話番号	: 072-292-8372
販売店			ご担当	様
納入年月日	2013年 2月 1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
・タッチパネルが起動しない。主電源を何回か入れなおしても。				
不具合原因、作業内容				
・タッチパネルの故障が原因です。				
点検項目				
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ﾊﾟﾙｽ数
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
			プログラムVer	正常 ☒ 0107/T03D
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項				
・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。				

装置 情報	交換後運転回数：	0回	更新（リセット）実施・ 未実施	殺菌：	83回	殺菌＋アル：	1227回
	リークチェック：	0回	自己洗浄：	1150回	アルコール単独：	1回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
		☐		給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N : 087374H018698 → S/N : 124824C047902

お客様ご確認署名欄				
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
年 月 日				
ご署名				

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL : 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山