

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 9月 7日

|       |                                          |                               |                                                                  |                                               |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S                     |                               | 製造番号                                                             | : 300979                                      |
| 作業年月日 | 2018年 9月 7日                              |                               | 作業時間                                                             | : Hr                                          |
| 顧客名   | いまだ内科クリニック 御中                            |                               | ご担当                                                              | : 院長先生 様                                      |
| 所在地   | 兵庫県三田市武庫が丘7-7-4 M's II 2階                |                               | 電話番号                                                             | : 079-553-6500                                |
| 販売店   |                                          |                               | ご担当                                                              | 様                                             |
| 納入年月日 | 2016年 9月 26日                             | 保証期間                          | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/> | 2回目                                                              | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 点検のみ <input type="checkbox"/> | その他 <input type="checkbox"/>                                     | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

|                           |                                        |              |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                        |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 508    |
| オゾンセンサー                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |                                        | プログラムVer     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 0207 / T03C |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                        |              |                                                    |
|                           |                                        |              |                                                    |

|          |                |                                                                              |                |            |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 731 回 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> ・未実施 <input type="checkbox"/> | 消毒: 1424 回     | 消毒+7L: 0 回 |
|          | リークチェック: 0 回   | 自己洗浄: 520 回                                                                  | 7Lアルコール単独: 0 回 | エア単独: 0 回  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量   | ＜ 交換部品製造番号 ＞                            |
|--------------|-------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 定期交換部品セット    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | オゾン水濃度計 NO. 10018118 → NO. 16092505     |
| 排水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾンセンサー NO. 150318-010 → NO. 141029-002 |
| 給水フィルター      |       | <input type="checkbox"/>            | 1個   | オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、            |
| マニホールド周辺チューブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1セット | 排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし               |
|              |       | <input type="checkbox"/>            |      |                                         |

|                                                                      |  |             |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| お客様ご確認署名欄                                                            |  | 2018年 9月 7日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |  |             |
| ご署名                                                                  |  | 田 世紀        |

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店  
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1  
 TEL: 06-6228-3311

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       | 中山  |