

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 5月 24日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100569
作業年月日	2018年 5月 24日		作業時間	: Hr
顧客名	山田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	大阪府大阪市阿倍野区王子町2-12-14		電話番号	: 06-6622-3166
販売店			ご担当	様
納入年月日	2012年 11月 12日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 407
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107/T01. A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：	164回	更新（リセット） <u>実施</u> 未実施	殺菌：	147回	殺菌＋アル：	180回
	リークチェック：	0回	自己洗浄：	173回	アルコール単独：	0回	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO, 11020573 → NO, 11060656
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, 151001-004 → NO, 130725-013
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、 給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

山田 良宏

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山