

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 7月 23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100471	
作業年月日	2018年 7月 23日		作業時間	:	Hr
顧客名	竹井クリニック 御中		ご担当	:	院長先生 様
所在地	大阪府泉南郡熊取町五門東1-7-23		電話番号	:	072-451-2765
販売店			ご担当	:	様
納入年月日	2012年 3月 28日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッパパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タッパパネルの不具合が原因です。

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 588
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
			プログラムVer	正常	☒ 0107 / 10.30

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッパパネルを交換し 正常作動したので終了。

装置 情報	交換後運転回数： 0 回	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 735 回	殺菌＋アル： 1450 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 7 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッパパネル		☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッパパネル No.087374104574 → タッパパネル No.124824 C050216

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 7 月 23 日

ご署名

竹井信夫

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山