

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 11月 16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100324
作業年月日	2018年 11月 16日		作業時間	: Hr
顧客名	上田医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県西脇市野村町865-5		電話番号	: 0795-22-3040
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 10月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☒

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルが起動しない。

不具合原因、作業内容

・タッチパネルの故障が原因です。

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 610
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレー	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2016/10/12 / 1287回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / T03D

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

・タッチパネルを交換し正常作動したので終了。

装置情報	交換後運転回数: 0回	更新（リセット）実施 ☒ 未実施	殺菌: 26回	殺菌+7L: 1770回
	リークチェック: 0回	自己洗浄: 1621回	アルコール単独: 1回	エア単独: 1回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO, → NO,
タッチパネル		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
71L-1Lキャブ7°	71L-	☒	1個	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル S/N: 087374H02635 → S/N: 124824C05073/

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者 作業者

中山