

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 1月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300158
作業年月日	2019年 1月 9日		作業時間	: Hr
顧客名	なべたに内科クリニック 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市飾西492-1		電話番号	: 079-266-1515
販売店			ご担当	: 様
納入年月日	2014年 1月 14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 44.5
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0204 / T028V

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 300 回	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 6 回	消毒+アル: 380 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11120826 → NO. 10050200
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO. 100706-008 → NO. 151126-009
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
アルコールキヤッチ	711L	☒	1個	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山