

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 9月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100149
作業年月日	2018年 9月 3日		作業時間	: Hr
顧客名	下野医院 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	京都府八幡市八幡平谷27		電話番号	: 075-981-0030
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 3月 29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
タッチパネル交換	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ハルズ数 256
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	プログラムVer 正常 ☒ 0107 / T03D
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 169 回	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1450 回	殺菌+アル: 0 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 3 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 1 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☐	1セット	オゾン水濃度計 NO, → NO,
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO, → NO,
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
タッチパネル		☒	1セット	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		タッチパネル NO. 0873744010104 → 124824049934

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30年 9月 3日

ご署名

下野道彦

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	由井