

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2019年 2月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100325
作業年月日	2019年 2月 13日		作業時間	: Hr
顧客名	姫路市国民健康保険家島診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市家島町宮2169番地		電話番号	: 079-325-0485
販売店			ご担当	様
納入年月日	2011年 11月 7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 562
アルコールライン	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水位センサー	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
清掃	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	前回交換日/交換回数	2017/2/3 / 1回
殺菌槽 LED	正常 ☒	プログラムVer	正常 ☒ 0107 / XXXX
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 57 回	更新（リセット）実施・未実施	消毒: 1 回	消毒+アル: 113 回
	リークチェック: 1 回	自己洗浄: 106 回	アルコール単独: 1 回	エア単独: 95 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 12091179 → NO. 15072058
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾンセンサ NO. 140905-014 → NO. 161118-003
アルコールキャップ		☒	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名	
	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山