

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 9月 12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	: 100185	
作業年月日	2018年 9月 12日		作業時間	: 2 Hr	
顧客名	奈良市立月ヶ瀬診療所 御中		ご担当	: 院長先生 様	
所在地	奈良県奈良市月ヶ瀬尾山2790番地		電話番号	: 0743-92-0030	
販売店			ご担当	様	
納入年月日	2011年 2月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 7回目	定期点検シール記入	☒	
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 627
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
		プログラムVer	正常 ☒ 0107 / T04C

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

ver 0107 / T01.A => 0107 / T04C
01: EG-580 NW2 / 01: EDO, 02: IBARAKI, 03: IMAKIDA

装置情報	交換後運転回数: 61 回	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 61 回	殺菌+アル: 337 回
	リークチェック: 467 回	自己洗浄: 317 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 4 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品製造番号
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO.15072056 → NO.18063175
給水フィルター		☐	1個	オゾンセンサ NO.150122-007 → NO.180516-002
マニホールド周辺チューブ		☐	1セット	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
7.4 パネル (交換)		☒	1	給水フィルターの5点は製造番号なし
		☐		321121 0873744010606 → 124824 c049864

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30年 9月 12日

ご署名

竹下 明子

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	奥田