

保守点検・修理 報告書

管理 No. _____

発行日 2018年 9月 18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S			製造番号	: 300638
作業年月日	2018年 9月 18日			作業時間	: Hr
顧客名	白井医院 御中			ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県姫路市東雲町2丁目2-1			電話番号	: 079-294-7867
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015年 9月 4日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	✓	バルブ数 615 履歴 0.68 ppm
酸素ライン	正常	✓	
アルコールライン	正常	✓	
オゾンセンサ	正常	✓	
給水ライン	正常	✓	
濃度計流量	正常	✓	
水位センサー	正常	✓	
水漏れ確認	正常	✓	
清掃	正常	✓	
トレー	正常	✓	
殺菌槽コネクタ	正常	✓	0207 / T02C
殺菌槽 LED	正常	✓	
エアライン	正常	✓	
オゾン水濃度計動作	正常	✓	
排水栓、排水ライン	正常	✓	
細管送水ライン	正常	✓	
排気ライン	正常	✓	
オゾン濃度	正常	✓	
異常音、振動	正常	✓	
電源コード	正常	✓	
殺菌チューブ類	正常	✓	
マニホールド周辺チューブ	正常	✓	
プログラムVer	正常	✓	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 378 回	更新（リフト）実施・未実施	消毒： 4 回	消毒+アル： 1231 回
	リークチェック： 0 回	自己洗浄： 1374 回	アルコール単独： 0 回	エア単独： 3 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 15072061 → NO. 16092512
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 170302-002 → NO. 140617-007
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネク継手、
マニホールド 周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
大阪府大阪市中央区今橋 1-6-1
TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山