

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 2018年 9月 19日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号	: 300938
作業年月日	2018年 9月 19日		作業時間	: Hr
顧客名	さかい内科・胃腸科 御中		ご担当	: 院長先生 様
所在地	兵庫県明石市朝霧南町2-181-8 あおばビル2階		電話番号	: 078-917-5755
販売店			ご担当	様
納入年月日	2016年 9月 20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED 正常 ☒ エアライン 正常 ☒ オゾン水濃度計動作 正常 ☒ 排水栓、排水ライン 正常 ☒ 細管送水ライン 正常 ☒ 排気ライン 正常 ☒ オゾン濃度 正常 ☒ 異常音、振動 正常 ☒ 電源コード 正常 ☒ 殺菌チューブ類 正常 ☒ マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ プログラムVer 正常 ☒ ハルズ数 564 履歴 0.69 ppm 0207-T02C
酸素ライン	正常	☒	
アルコールライン	正常	☒	
オゾンセンサー	正常	☒	
給水ライン	正常	☒	
濃度計流量	正常	☒	
水位センサー	正常	☒	
水漏れ確認	正常	☒	
清掃	正常	☒	
トレー	正常	☒	
殺菌槽コネクタ	正常	☒	
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 635 回	更新(リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	消毒: 300 回	消毒+アル: 999 回
	リークチェック: 1264 回	自己洗浄: 558 回	アルコール単独: 0 回	エア単独: 0 回

交換部品名称	部品コード	交換	数量	＜ 交換部品製造番号 ＞
定期交換部品セット		☒	1セット	オゾン水濃度計 NO. 11120818 → NO. 16092515
排水フィルター		☐	1個	オゾンセンサー NO. 150217-001 → NO. 170306-010
給水フィルター		☐	1個	オゾン分解触媒、濃度計フィルター、排水栓、コネクタ継手、
マニホールド 周辺チューブ		☒	1セット	排水フィルター、給水フィルターの6点は製造番号なし
		☐		

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
2018年 9 月 19 日 ご署名 阪井 俊介	

修理業者 新鋭工業 株式会社 大阪支店
 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1
 TEL: 06-6228-3311

責任技術者	作業者
	中山